










- En realidad, los llamados "cuadrados interiores" aparecen ligeramente deformados. Más bien son rectángulos. El error es ligeramente inferior a un milímetro.



- El diámetro del taladro pasante superior no puede acotarse al mostrarse en ambas vistas con línea de tipo E.
- Por el mismo motivo, la profundidad del sector circular, de radio 11, tampoco puede acotarse.

Para poder acotar ambas dimensiones se requiere perfil derecho, no solicitado.





www.yodidaprobar.es

